

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска №109**

Наименование объекта

183031, г.Мурманск, ул.Свердлова, д.26, кор.3

Адрес

№ п/п	Структурно функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на парковка - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения	1.1 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) 1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч)	2.1 Организовать сопровождение инвалидов с нарушением зрения	2.1 Отрегулировать доводчик 2.2 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.3 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.4 Установить переговорное устройство(кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.4 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У – ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У – ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У – ДУпп

		2.7 Неединообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч) 2.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч) 2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К) 2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение(У)		2.5 Установить информацию в тамбуре рядом со считывателем карт			
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п) 3.2 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч) 3.3 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (С-п, Г-п, С-ч, Г-ч, У) 3.4 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч) 3.5 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2 Организовать сопровождение с нарушениями зрения инвалидов	3.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 3.2 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилаводная форма обслуживания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.2 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.3 Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.4 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, при получении ими услуг	4.1 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука 4.2 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.2 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 5.2 Установить крючки для костылей и тростей	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (У,Г-ч,Г-п,С-ч,С-п) 6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)	6.1 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)	7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)		К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДП	ДП	ДП	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ